






Via Tronzo 28

FAEMINA

GRUPPO COMANDO
PORTAFILTRI



* Per Faemina con manopola differente, sostituire l'assieme.



ASSIEME COPERCHIO

NOTA: Quando è necessario sostituire un pezzo fra quelli segnati entro parentesi con asterisco, occorre sostituire anche gli altri pezzi compresi dalla stessa eccezione fatta per il rubinetto vaporizzatore, per il quale non occorre sostituire i particolari 4822-008301 (corpo del rubinetto), 4701-006756 (disco) e 4151-006757 (tappo).

Nel caso si dovessero sostituire le guarnizioni premistoppa del rubinetto vaporizzatore di tipo precedente, utilizzare ancora quelle di tipo vecchio (4701-016060).

